



Сварку производить электродом Э42А ГОСТ 9467-75. Катеты швов  $k_f = 6$  мм.  
 Приварку петли поз.2 производить после установки серьги поз.4 четырьмя швами длиной по 50 мм.



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
<u>Детали</u>					
1	ГОСТ 8509-93	Уголок 100x100x8, L=640	1	7,84	
2	ГОСТ 2590-88	Круг 16, L=254	1	0,4	
3	ГОСТ 2590-88	Круг 30, L=360	1	2,0	
<u>Стандартные изделия</u>					
4		Серьга С 7-16	1	0,3	НИЛЕД-ТД

						27.0002-22			
						Траверса ТМ57	Стадия	Масса	Масштаб
							Р	10,55	1:10
						Лист		Листов 1	
						Филиал ОАО "НТЦ электроэнергетики" РОСЭП			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Н. контр.			Амелина						
Пров.			Гореленко						
Разраб.			Смирнова						

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №